

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1108377 WM		Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	27/05/23	Priority / Prioridad	3	
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders	
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Ready to Schedule	
		Supervisor	Facilities Elect	
		Maintenance	Indust Sup	
		Equipment OP / Island OP		

Asset General Information / Información General Activo				
Asset No. / No. Activo	314			
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer			
Model Desc. / Desc. Modelo	Stockpiling Stockpiling Area			
P&ID	P&ID			
Parent / Padre	310 Crushing Screening & Stockpile			
Warranty / Garantía	NO			
Description of problem in Work Request / Descripción del Problema				
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones				
	1W Online Elec Inspections			
	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Tooling / Herramientas				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad	
Labor Allocated / Descripción Mano Obra				
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.	
1	SFEN Electrician	10.00	1.00	
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00	
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00	
Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
0320341	Serge Vega	JV	70.00	2.00
0452001	Esteban Castañeda	EC	10.00	2.00
220441	Davis Carrasquel	DC	10.00	2.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDGAR M. RIOS OSPINO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	02/05/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Edgar M. Rios Ospino
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Edgar M. Rios Ospino
Date Completed / Fecha completada:	27/05/2023

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Edgar M. Rios Ospino



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA		1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		ENG-SS 1W320E1200_01	
PROPOSITO		Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.			
ALCANCE:		Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.			
PRERREQUISITOS					
Personas requeridas		PPE		Herramientas & Equipos	
01 Representante de la marca del sistema contra incendios		Ropa Ignifuga		Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	
01 Técnico eléctrico MP/SA		Botas de Seguridad Dieléctricas		Amperímetro y multímetro	
		Guantes Especiales Arc flash		Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	
		Lentes de seguridad claros.			
		Candado de Bloqueo			
		Targetas de bloqueo de Equipos.			
ipi seq PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB. TH KI					
TFD #1 Confined Spaces		TFD #2 Working at Height		TFD #3 Falling Objects	
TFD #7 Moving Equipment		TFD #8 Energy Isolation		TFD #9 Loss of Containment	
		TFD #4 Mobile Equipment		TFD #5 Ground Control	
		TFD #10 Explosives and Blasting		TFD #11 Fires and Explosions	
				TFD #12 Human Behaviors	
				TFD #6 Hazardous Material Management	
WARNING!					
Peligros		Controles			
PPF # 2 Trabajo en Altura		Siga los procedimientos de trabajo en altura			
Caldas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales		- Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo			
PPF #6 Manejo de material peligroso.		Identificar el peligro			

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES

Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP, (SP-120L1).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/5TS,PI (B3L)MT
5609911	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE BPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump Jockey panel
5629589	PUMP JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MSS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL, WEG,40HP	FM,3PH,F286DT,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un x-o con una x, al ejecutar la tarea

Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	Y	N
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey, adjuntar evidencias del estado del panel.	✓	
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	✓	
Verificar la existencia de pérdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.	✓	

DURANTE PRUEBA Registrar con un x-o con una x, al ejecutar la tarea

Prueba de bomba y motor jockey	Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).	✓	
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.	✓	
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Verificar el arranque del motor en automático.	✓	
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓	
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.	✓	
Verificar que panel de control este en operación normal.	✓	

Prueba de bomba y motor eléctrico

Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)	✓	
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	✓	
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).	✓	
Verificar el arranque del motor en automático.	✓	
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓	
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.	✓	
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero)	✓	
Y restablezca motor eléctrico en panel de control.	✓	
Verificar que panel de control este en operación normal.	✓	
Prueba de bomba y motor diésel	✓	
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.	✓	
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).	✓	
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.	✓	

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

First Quantum – Cobre Panamá

Page 13 of 14

Author:

9/5/97 9/5/97

314
Site: 570-7

53/3

Tarea/Task: *La tarea*

date: 27/05/2023

By Approver

Supervisor, Superintendente o Gerente

Responsible/Approver:

Oficial de Seguridad/Safety officer:

Nombre/Name	Matrícula/ID	Grado/Grade	Asignatura/Subject	Calificación/Grade
...	...	...	...	...

Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System

Fecha de revisión/Review date:

Pasos	Peligro	Hazard	Who is At Risk? ¿Quién está en riesgo?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk		
				Alto	Medio	Bajo		A	M	L
Traslado al área de trabajo	Caida de objetos	Equipos de trabajo	Reconstrucción y Electricistas	✓			Colocar por las áreas señalizadas	✓		
Arma de trabajo	Caida de objetos	Equipos de trabajo	Reconstrucción y Electricistas	✓			Proteger manteniendo distancia con los cables, verificar que no haya cables sueltos	✓		
Verificación de funcionamiento de la maquinaria	Equipos de trabajo	Equipos de trabajo	Reconstrucción y Electricistas	✓			Si se va a intervenir en el cableado, colgar señal de advertencia	✓		
Verificación de funcionamiento de la maquinaria	Equipos de trabajo	Equipos de trabajo	Reconstrucción y Electricistas	✓			Uso de EPP.	✓		
Verificación de funcionamiento de la maquinaria	Equipos de trabajo	Equipos de trabajo	Reconstrucción y Electricistas	✓			Almacenar y etiquetar los cables	✓		

filename: 1708377.pdf

66

Co. / Trabajo / Regreso al / barrio / estacion /

de 31/12/2023

Len's casey

Verificando
area de
Trabalho

translado a /
area de trabajo

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate

Administrar-Entrenar/Administer-Train

Epp/ppf

Issue date: _____
Revision: _____

Fecha de emisión:
Issue date:

 $\angle$

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

[illegible]

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate

- Administrar-Entrenar/*Administer-Train*

EPP/PPE

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

✓ Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1132721 WM	Priority / Prioridad	Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	17/06/23	WO Type / Tipo Orden	3 PM Orders
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado	WO Ready to Schedule
Category Code / Código Categoría	-	Supervisor	Facilities Elect Indust Sup
	-		
	-		
	Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo					
Asset No. / No. Activo	314	Manufacturer / Fabricante	Manufacturer		
Model Desc. / Desc. Modelo	Stockpiling Stockpiling Area				
P&ID	P&ID				
Parent / Padre	310 Crushing Screening & Stockpile				
Warranty / Garantía	NO				
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema					
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply				
Work Order Parts / Lista de Partes					
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.		Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones					
	1W Online Elec Inspections				
	1W Elec Insp Fire Water Supply				
Tooling / Herramientas					
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.			Unit / Unidad
Labor Allocated / Descripción Mano Obra					
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.		
1	SFEN Electrician	10.00	1.00		
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00		
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00		
Timesheet / Hoja de Tiempo					
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual	
045200 ✓	Esteban Castañeda	EC	10.00	2.00	
22044	Davis Gonzalez	DG	10.00	2.00	
620 8369755 ✓	Dave Esquivel	DE	20.00	2.00	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1132721 WM	Original Copy		
Start Date / Fecha Inicio	17/06/23	Priority / Prioridad	3	
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders	
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Ready to Schedule	
	-	Supervisor	Facilities Elect Indust Sup	
	Maintenance			
	Equipment OP / Island OP			

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	17/06/2023
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	17/06/2023
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	10:00 am

Failure / Falla	100
Analysis / Análisis	Inspeccionar
Solution / Solución	Operativa

Comments / Comentarios
100 Inspeccionar bombas sistema contra incendio. => Verificar intakes y extens de la parte de control / ajuste de torbellum, verificaciones de voltaje AC/DC y voltaje de datos de parte de la parte de control de bombas. => Botones de bombas Socker no están operativos, se logran operar a display pues se puede acceder a los configuraciones. => Tanque diesel full. => Sistema Operativo

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDGAR M. RIOS OSPINO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	31/05/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	<i>Edgar / Davis</i>
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	<i>Rodriguez</i>
Date Completed / Fecha completada:	<i>17/06/2023</i>

Supervisor Name / Nombre Supervisor: *Rodriguez*

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA

1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.

ENG-SS-1W320E(200_01

PROPOSITO

Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.
Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.

ALCANCE:

PRERREQUISITOS

Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignifuga	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento
01 Técnico eléctrico MP/SA	Botas de Seguridad Dieléctricas	Amperímetro y multímetro	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Gautes Especiales Arc flash	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,
	Lentes de seguridad claros.		Certificación en Lotto
	Candado de Bloqueo		
	Targetas de bloqueo de Equipos.		

¡PI SEI

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

¡TH MI

	TFD #1 Confined Spaces		TFD #2 Working at Height		TFD #3 Falling Objects		TFD #4 Mobile Equipment		TFD #5 Ground Control		TFD #6 Hazardous Material Management
	TFD #7 Moving Equipment		TFD #8 Energy Isolation		TFD #9 Loss of Containment		TFD #10 Explosives and Blasting		TFD #11 Fires and Explosions		TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	• Siga los procedimientos de trabajo en altura • Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios • Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados • Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar • Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos • Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	• Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	• Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yeikous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN:	01/10/2021	
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:	01/10/2022	

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)
3. Notificar al equipo de Centro de Control de la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)
5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS)
6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.
7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.
8. Inspeccionar los dispositivos de elevación.
9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.

11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120LI).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/STS,F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP,JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL,WEG,40HP	FM,3PH,F,286JP,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea			Y	N
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				✓
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.				✓
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				✓
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.				✓

DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea			Y	N
Prueba de bomba y motor Jockey				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).				✓
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.				✓
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Verificar el arranque del motor en automático.				✓
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				✓
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.				✓
Verificar que panel de control este en operación normal.				✓
Prueba de bomba y motor eléctrico				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)				✓
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.				✓
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).				✓
Verificar el arranque del motor en automático.				✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				✓
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.				✓
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.				✓
Verificar que panel de control este en operación normal.				✓
Prueba de bomba y motor diésel				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.				✓
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).				✓
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.				✓

Verificar el arranque del motor en automático.

Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.

Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.

Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.

Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (Flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.

Verificar que el panel de control este en operación normal.

CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un v o con una x, al ejecutar la tarea

Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.

Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.

Notificar al supervisor del área que la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.

Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W/Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por		Supervisor	Rodney Hyatt
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	17-06-23

- Administrator-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

Autor: Esther
 Sitio: 312 Stock 71/100g Juan
 Tarea/Task: 300 Deep Freezer water supply
 date: 17/06/2023
 Responsable/Approver: Rodriguez
 Supervisor, Superintendente o Gerente
 Fecha de revisión/Review date:
 By Approver:

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT



Acuse de Recibo y Aceptación / Acknowledgement of Receipt & Acceptance

Nombre en letra de Imprenta / Print Name	Firma / Signature	Fecha / Date	Nombre en letra de Imprenta / Print Name	Firma / Signature	Fecha / Date
Esteban Cárdenas	EC	17/06/2023			
DANIS González	Danis González	17-06-23			
Dani Espinosa	[Signature]	17-6-23			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1172412 WM	Priority / Prioridad	Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	29/07/23	WO Type / Tipo Orden	3
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Supervisor	WO Ready to Schedule
	-		Facilities Elect
	-		Indust Sup
	Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo						
Asset No. / No. Activo	314	Manufacturer / Fabricante	Manufacturer			
Model Desc. / Desc. Modelo	Stockpiling Stockpiling Area	P&ID				
Parent / Padre	310 Crushing Screening & Stockpile	Warranty / Garantía	NO			
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema						
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply					
Work Order Parts / Lista de Partes						
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad		
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones						
	1W Online Elec Inspections					
	1W Elec Insp Fire Water Supply					
Tooling / Herramientas						
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad			
Labor Allocated / Descripción Mano Obra						
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.			
1	SFEN Electrician	10.00	1.00			
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00			
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00			
Timesheet / Hoja de Tiempo						
Employee JDE Code / Código JDE	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual		
031941	SERDAN RODRIGUEZ	SR		2		
036263	DENIS BANCER	DB		2		
032039	JOAQUE VEGA	JV		2		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				Original Copy
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1172412 WM	Priority / Prioridad		3
Start Date / Fecha Inicio	29/07/23	WO Type / Tipo Orden		PM Orders
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado		WO Ready to Schedule
Category Code / Código Categoría		Supervisor		Facilities Elect Indust Sup
	Maintenance Equipment OP / Island OP			

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	24-7-23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	24-7-23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	10:00 AM

Failure / Falla	Tool in
Analysis / Análisis	Systems Operable
Solution / Solución	Operable

Comments / Comentarios
- En conjunto con el personal de planta y generadores se realizó con las pruebas de arranque semanal del sistema contra incendio a todo de agua. - Retomados de trabajos y puntos de control - Medicion de voltaje a y de campo voltajes correctos - Responder con éxito a las pruebas + Display de bomba jockey 'Boto + prueba total de bomba eléctrica con fogas + sistema Generador. 

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	EDGAR M. RIOS OSPINO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	19/07/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	SEIPON A DERIS
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Rodriguez Rios
Date Completed / Fecha completada:	29-7-23

Supervisor Name / Nombre Supervisor: *Rodriguez Rios*

Supervisor Signature / Firma Supervisor: *Rodriguez Rios*

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS 1W320E1200_01
-------	--	----------------------

PROPOSITO

Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.
Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.

ALCANCE:

PRERREQUISITOS

Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignifuga	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento
01 Técnico eléctrico MPSA	Botas de Seguridad Dieléctricas	Amperímetro y multimetro	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Guantes Especiales Arc flash	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,
	Lentes de seguridad claros.		Certificación en Lotto
	Candado de Bloqueo		
	Targetas de bloqueo de Equipos.		

¡PI SE!

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

¡TH K!

	TFD #1 Confined Spaces		TFD #2 Working at Height		TFD #3 Falling Objects		TFD #4 Mobile Equipment		TFD #5 Ground Control		TFD #6 Hazardous Material Management
	TFD #7 Moving Equipment		TFD #8 Energy Isolation		TFD #9 Loss of Containment		TFD #10 Explosives and Blasting		TFD #11 Fires and Explosions		TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yeikous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN:	01/10/2021	
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:	01/10/2022	

INSTRUCCIONES GENERALES

- Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
- Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)
- Notificar al equipo de Centro de Control de la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
- Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)
- Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS)
- Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.
- Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.
- Inspeccionar los dispositivos de elevación.
- Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL Eaton 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120L1).
5623887	CONTACTOR ABB A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP 480/60. A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR AC 75KW(100HP) 2P 460V	60HZ FRAME 404/5TS.FI (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP JOCKEY MULTISTAGE, 1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL, WEG,40HP	FM.3PH.F.286JP,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un y o con una x al ejecutar la tarea		
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.		Y N
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.		/
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.		/
Verificar la existencia de pérdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.		/

DURANTE PRUEBA Registrar con un y o con una x al ejecutar la tarea		
Prueba de bomba y motor Jockey		Y N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		/
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		/
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).		/
Verificar en panel de control la programación de los valvres de presión de apagado y encendido.		/
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.		/
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		/
Verificar el arranque del motor en automático.		/
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.		/
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		/
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.		/
Verificar que panel de control este en operación normal.		/
Prueba de bomba y motor eléctrico		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		/
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		/
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)		/
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		/
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).		/
Verificar el arranque del motor en automático.		/
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.		/
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.		/
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.		/
Verificar que panel de control este en operación normal.		/
Prueba de bomba y motor diésel		
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.		/
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.		/
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.		/
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).		/
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.		/

Verificar el arranque del motor en automático.	☒	☒
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	☒	☒
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.	☒	☒
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.	☒	☒
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.	☒	☒
Verificar que el panel de control este en operación normal.	☒	☒
CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un ☒ o con una X, al ejecutar la tarea		
Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	☒	☒
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.	☒	☒
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.	☒	☒
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.	☒	☒

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	SETHA BOORCOER	Supervisor	Rodrigo Pizarro
Firma	<i>SETHA BOORCOER</i>	Firma	<i>Rodrigo Pizarro</i>
Fecha	29-2-23	Fecha	29-2-23

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

First Quantum – Cobre Panamá

Form 5.2

Autor: Gerard Rodriguez Sitio: STCR R/H Tarea/Task: Insu date: 29-2-23
 Responsable/Approver: [Signature] Supervisor, Superintendente o Gerente
 Oficial de Seguridad/Safety officer: _____
 Nombre/Name _____
 Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System _____
 Fecha de revisión/Review date: _____
 By Approver: [Signature]

Pasos	Step	Peligro	Hazard	¿Quién está en riesgo? Who is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo			Control measures to be taken to reduce risk level → low	A	M	L
					Bajo	Medio	Alto							
Definición del área de trabajo	Defining work area	Pasos de construcción	Construction steps	El				Trabaja con los procedimientos de construcción	Work with construction procedures	✓				
Identificación de puntos de control	Identification of control points	Proyección de parámetros	Projection of parameters	Equipo de				Uso de los niveles de protección esta construcción en la zona	Use of protection levels in this construction zone	✓				
Definición de los puntos de control	Definition of control points	Construcción	Construction	Trabajo				Uso de guantes y calzado de protección	Use of gloves and protective footwear	✓				
Medidas de control de los puntos de control	Control measures of control points	Choque de estructuras	Structure collisions	Personal				Inspección visual y manual de la zona	Visual and manual inspection of the area	✓				
Definición de los puntos de control	Definition of control points	Accidente	Accident	Personal				Atención a los procedimientos de trabajo y a los procedimientos de emergencia	Attention to work procedures and emergency procedures	✓				

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
 Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / Acknowledgement of Receipt & Acceptance

Nombre en letra de Imprenta / Print Name	Firma / Signature	Fecha / Date	Nombre en letra de Imprenta / Print Name	Firma / Signature	Fecha / Date
SETHA RODRIGUEZ	SETHA R	22-2-23			
Jorge Salazar	Jorge Salazar	29-07-2023			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Roy.

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento		
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1196576 WM	Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	26/08/23	Priority / Prioridad 3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden PM Orders
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado WO Ready to Schedule
	-	Supervisor Facilities Elect
	-	Indust Sup
Maintenance Equipment OP / Island OP		

Asset General Information. / Información General Activo				
Asset No. / No. Activo	314			
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer			
Model Desc. / Desc. Modelo	Stockpiling Stockpiling Area			
P&ID	P&ID			
Parent / Padre	310 Crushing Screening & Stockpile			
Warranty / Garantía	NO			
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema				
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones				
	1W Online Elec Inspections			
	1W Elec Insp Fire Water Supply			
Tooling / Herramientas				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad	
Labor Allocated / Descripción Mano Obra				
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.	
1	SFEN Electrician	10.00	1.00	
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00	
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00	
Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
624	Roy Aschillo	RA	10.00	
623	David Rodriguez	DR	20.00	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 89 of / de 97



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento				
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1196576 WM			Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	26/08/23	Priority / Prioridad	3	
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders	
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Ready to Schedule	
	-	Supervisor	Facilities Elect	
	Maintenance Equipment OP / Island OP		Indust Sup	

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	26/08/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	26/08/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	10:00 AM

Failure / Falla	inspeccion del la Bomba de agua contra incendio.
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	equipos operativo de Manera Correcida.

Comments / Comentarios
Se Realiza inspeccion del sistema de Bomba c base de Agua contra incendio. Se procede a la bomba de agua y se Acyde las Reclas al rein los cables Correcido. Se procede a las Reclas de alambres para la Conexiones. asido de cableado interno del panel de control. Se procede a la prueba en modo automatic. le del equipo de con los equipo de Manera Correcida. Sistema operativo.


Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

WO Raised by: / Orden Creada por:	ORLANDO THOWINSON
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	19/08/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Key Castille
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	26/08/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS 1W320E1200_01
-------	--	----------------------

PROPOSITO	Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.	
ALCANCE:	Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.	

PRERREQUISITOS			
Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios	Ropa Ignífuga	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento ✓
01 Técnico eléctrico MPSA	Botas de Seguridad Dieléctricas	Amperímetro y multímetro	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos
	Guantes Especiales Arc flash	Escalera de 4, 6, 8, 10, 12, pies	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101, X
	Lentes de seguridad claros.		Certificación en Lotto X
	Candado de Bloqueo		
	Targetas de bloqueo de Equipos.		

IPI SEP

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

THINK!

TFD #1 Confined Spaces	TFD #2 Working at Height	TFD #3 Falling Objects	TFD #4 Mobile Equipment	TFD #5 Ground Control	TFD #6 Hazardous Material Management
TFD #7 Moving Equipment	TFD #8 Energy Isolation	TFD #9 Loss of Containment	TFD #10 Explosives and Blasting	TFD #11 Fires and Explosions	TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING	CÓDIGO CODE
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yelkous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN:	01/10/2021	
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN:	01/10/2022	

INSTRUCCIONES GENERALES

- Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
- Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias)
- Notificar al equipo de Centro de Control de la **1W** Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.
- Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO)
- Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS)
- Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.
- Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo.
- Inspeccionar los dispositivos de elevación.
- Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.
11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES		
Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120LI).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-51P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/STS.F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE, WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jockey panel
5629589	PUMP JOCKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL, WEG,40HP	FM,3PH,F,2861P,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una X, al ejecutar la tarea			Y	N
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				✓
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey, adjuntar evidencias del estado del panel.				✓
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.				✓
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.				✓

DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una X, al ejecutar la tarea			Y	N
Prueba de bomba y motor Jockey				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC). <i>116.0V</i>				✓
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.				✓
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Verificar el arranque del motor en automático.				✓
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.				✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				✓
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.				✓
Verificar que panel de control este en operación normal.				✓

Prueba de bomba y motor eléctrico				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC) <i>106.6V</i>				✓
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.				✓
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva, (flujo cero).				✓
Verificar el arranque del motor en automático. <i>106 6/6</i>				✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.				✓
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.				✓
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.				✓
Verificar que panel de control este en operación normal.				✓
Prueba de bomba y motor diésel				
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.				✓
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.				✓
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.				✓
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC). <i>116.6V</i>				✓
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.				✓

Verificar el arranque del motor en automático. 100%

Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control. ✓

Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos. ✓

Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque. 12.6 / 8.1 ✓

Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.

Verificar que el panel de control este en operación normal.

CIERRE DE LA PRUEBA. Registrar con un 'x' o con una 'x' al ejecutar la tarea		Y	N
Abir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.			
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.			
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.			
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.			

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
	Reparación de cable de la Bomba eléctrica.	
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por Rey Aguirre Castillo

Firma [Signature]

Fecha 26/08/23

Supervisor [Signature]

Firma [Signature]

Fecha [Signature]